


あきずな

もしも、電気が突然消えたら

1 停電

- 付近一帯も停電
 - ・ 九電に問い合わせて下さい
 - ・ 再送電を待ちます
- 自所のみ停電
 - ・ 電気管理技術者へ連絡して下さい




無断操作は厳禁!

PASの無断操作は大事故のもとです。
必ず電気管理技術者の指示を受けて下さい。

2 漏電遮断器が動作したら

- ① ブレーカーをすべて切ります。
- ② 漏電遮断器の復帰ボタン(黄色または白色)がある場合、ボタンを押します。
- ③ 漏電遮断器のつまみを下げてから上に上げます。
- ④ 分岐ブレーカーを一つずつ入れて下さい。この時漏電遮断器が切れた場合、そのブレーカーを切ったまま、再度漏電遮断器を入れます。
- ⑤ 不良回路のブレーカーは切ったまま、他のブレーカーを入れます。
- ⑥ 不良回路の調査は、電気管理技術者か工事業者へ連絡下さい。



掲示して、ご利用下さい。



一般
社団
法人

九州電気管理技術者協会